

附件資料：

新營福園景行廳前方遮雨棚破損嚴重



新營福園守靈空間照明昏暗



柳營祿園殯儀館入口處採光罩漏水



鹽水壽園守靈室目前電源配置示意位置

