

本府就「建請市府於關南 150 市道(關廟區埤頭里保東路)設下水道。」案，敬答覆如下：

一、經查關廟區埤頭里保東路非位屬關廟區都市計畫區範圍內，且依據原「臺南縣關廟鄉雨水下水道系統規劃報告」，保東路未規劃需設置雨水下水道，本案經本府水利局與當地里長瞭解後，今(112)年 7 月至 9 月豪雨保東路(保東路 88 巷～關新路)北側，積水深度約 10~15cm，降雨停止後約 10 分鐘即退水。

二、本府水利局為瞭解改善積水情形，與顧問公司前往現地調查後，發現保東路北側側溝通過保東路 88 巷之斷面寬度有束縮情形，影響側溝通洪功能，故初步規劃建議改善方案，並於 11 月 27 日邀集貴會吳議員禹寰、周議員奕齊、本府工務局、關廟區公所及當地里長辦理現勘，經向現場與勘人員報告保東路積水原因及規劃側溝改善方案後，會勘結論概述說明(如附件)如下：

- 1.關廟區保東路部分路段積淹水原因，主要係因洩水孔與側溝通洪斷面不足，及保東路與保東路 88 巷口之北側側溝斷面有束縮狀況，導致上游水流無法順利流至下游側溝。
- 2.經現場協商討論後，本案請關廟區公所提報亟需改善側溝路段之方案予本府工務局，後續將由本府工務局錄案辦理。

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺南市政府水利局 函

地址：73001臺南市新營區民治路36號
承辦人：盧綉真
電話：06-2986672#7511
傳真：06-2992848
電子信箱：lu1010330@mail.tainan.gov.tw

受文者：本局水利養護工程科

發文日期：中華民國112年11月27日

發文字號：南市水養字第1121567645號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本局112年11月24日辦理南150市道(關廟區埤頭里保東路)設置下水道案會勘紀錄影本1份，請查照。

說明：依據本局112年11月20日南市水養字第1121489612號函辦理。

正本：臺南市議員吳禹寰服務處、臺南市議員周奕齊服務處、臺南市政府工務局、臺南市關廟區公所

副本：本局局長室、本局王專門委員室、本局水利養護工程科

局長邱忠川

本案依分層負責規定授權主管科長決行

南 150 市道(關廟區埤頭里保東路)設置下水道案

會勘紀錄

一、會勘日期：民國 112 年 11 月 24 日(星期五)下午 3 時 00 分

二、會勘地點：關廟區埤頭里保東路

三、會勘人員：

臺南市議員吳禹寰服務處：	吳禹寰
臺南市議員周奕齊服務處：	
臺南市政府工務局：	李雲龍, 陳榮輝
臺南市關廟區埤頭里辦公處：	許進
臺南市關廟區公所：	張一龍
本局水利養護工程科：	盧毓貞

四、結論：

經現場探討勘查，關廟區保東路部分路段積淹水原因，主要係因洩水孔與側溝通洪斷面不足，及保東路與保東路 88 巷口之北側側溝斷面有束縮狀況，導致上游水流無法順利流至下游側溝，故本案請關廟區公所提報亟需改善側溝路段之方案予臺南市政府工務局，後續將由臺南市政府工務局錄案辦理。



保東路與保東路 88 巷口下游段之北側側溝現況



保東路與保東路 88 巷口上游段之北側側溝現況