

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺南市政府工務局 書函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號

承辦人：康銘田

電話：06-6224725#24

傳真：06-6226725

電子信箱：ten0309@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市政府工務局第二工務大隊

發文日期：中華民國111年10月11日

發文字號：南市工務二字第1111321107號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會勘紀錄1份

主旨：檢送111年9月29日「市道165線六甲區中正路(復興街路口至民族街路口)及174線六甲區曾文街(中正路路口至菜寮橋止)路面破損龜裂，老化嚴重」會勘紀錄1份，請查照。

正本：臺南市議員尤榮智服務處

副本：臺南市政府工務局第二工務大隊

臺南市政府工務局

本案依分層負責規定授權主管大隊長決行

市道 165 線中正路(復興街路口至民族街路口)及 174 線曾文街(中正路路口至菜寮橋止)路面破損龜裂，老化嚴重
案會勘紀錄

- 一、會勘時間：111 年 9 月 29 日（星期四）上午 10 時 00 分整
二、會勘地點：現場
三、出席單位人員：

出席單位	職稱	姓名	電話	備註
臺南市尤榮智議員服務處	主任	史萬河		
臺南市政府工務局第二工務大隊		廖銘田		

四、結論：

1. 經現場勘查，需改善路段計 2 段，分別為長約 200 公尺(174 線 29K+200~29K+500 與 165 線共線)，寬約 20 公尺及長約 700 公尺(174 線 29K+500~30K+200 與 165 線部分共線)，寬約 12 公尺，112 年將視經費情形研議辦理。

五、散會時間：上午 10 時 30 分





巡查通報資料

案件編號：	1120900874	通報時間：	2023/09/25 10:29:38
案件狀態：	結案	通報來源：	PC
通報單位：	第二工務大隊	通報姓名：	柯宗延
巡查類別：	路面破(龜)裂	行政區：	六甲區
通報類別：	鋪面	通報項目：	路面破(龜)裂
通報里程點：	165線30k+000	公園名稱：	
通報地點：	165線30k+000~30k+310		

議員反應路面龜裂破損嚴重

通報現況：

多點坐標：

地點編號	行政區	X97坐標	Y97坐標
1	六甲區	183680.84	2570253.68

橋梁名稱：

施工前照片：



說明：

施工中照片：



說明：



說明：



說明：

施工後照片：



說明：



說明：

備註：