

本府就「0206 善款使用情形」專案報告會議結論第三點，敬答覆如下：

- 一、依據 105 年 7 月 22 日「臺南市政府○二○六地震災害捐款專戶管理及監督委員會第四次委員會」主席裁示略以，針對因 0206 地震致毀損不堪使用進行重建之校舍，以善款支應。
- 二、有關旨揭會議結論第三點所提及之 24 校校舍，大部分於民國 60 至 70 年間建造，普遍具有結構問題(如懸臂式走廊、短柱效應等)，包括：
 - (一)水平增建：造成相鄰校舍伸縮縫寬度不足，常致擠壓破壞。
 - (二)垂直增建(老背少)：造成原結構耐震能力較為不足現象。
- 三、上述校舍經 0206 強烈地震，致結構安全加劇惡化，均業經專業單位評估應予拆除重建。
- 四、本案係依據行政院 105 年 10 月 20 日院臺忠字第 1050180948 號函釋略以，學校廳舍之重建及受災學生之就學均為災害防救法第 36 條所提災後復原重建之一環，倘民間捐款並無指定用途，或僅泛稱用於 0206 震災，則臺南市政府為受災學生就學所需，而進行受災毀損之校園廳舍重建，上述 24 校之重建，自可認為係該法條所稱「與災民救助直接有關之事項」並無疑義。
- 五、檢附大光國小等 24 校於 0206 震後校舍毀損及震後重建校舍照片 1 份。

0206震後校舍毀損照片 —大光國小



天花板混凝土剝落、樑龜裂及鋼筋外露



天花板混凝土剝落、樑龜裂及鋼筋外露



北棟、東棟交界樑龜裂



東棟走廊柱體龜裂

0206震後校舍重建照片—大光國小



0206震後校舍毀損照片 — 龍崗國小

	
結構柱裂縫	教室地板坍塌、鋼筋外露變形
	
教室頂板混凝土剝落、鋼筋外露	教室樑柱混交界處龜裂、混凝土剝落

0206震後校舍重建照片—龍崗國小



0206震後校舍毀損照片 — 安南國中



雨遮板裂縫、保護層剝落、鋼筋外露



地下室往一樓梯間牆保護層剝落，鋼筋外露



樓頂板混凝土剝落、鋼筋外露，甚至斷裂



走廊懸臂樑龜裂、樓頂板混凝土剝落

0206震後校舍重建照片 — 安南國中



0206震後校舍毀損照片—民德國中



牆面混凝土剝落，鋼筋外露



樓梯及結構柱交接處混凝土剝落、鋼筋外露



校舍伸縮縫牆面龜裂、混凝土剝落



教室頂板混凝土剝落、鋼筋外露

0206震後校舍重建照片—民德國中



0206震後校舍毀損照片—南寧高中



樓梯頂板混凝土剝落、鋼筋外露



樓頂板混凝土剝落、鋼筋外露



結構樑龜裂、混凝土剝落、鋼筋外露




結構樑龜裂、混凝土剝落、鋼筋外露


0206震後校舍重建照片—南寧高中



0206震後校舍毀損照片—將軍國中



教室外樓地板龜裂、塌陷



教室內部樓地板龜裂



結構柱底部龜裂及地板龜裂沉陷



教室屋頂坍塌、鋼筋外露


0206震後校舍重建照片—將軍國中



0206震後校舍毀損照片 — 佳里國中



欄杆混凝土剝落、龜裂



教室地坪多處龜裂



樓頂版混凝土剝落、鋼筋外露



1樓走廊地坪龜裂受損

0206震後校舍重建照片—佳里國中



0206震後校舍毀損照片—頂洲國小



教室橫樑混凝土剝落、鋼筋外露



結構柱混凝土剝落、鋼筋外露



教室內部橫樑震後受擠壓龜裂變形



教室外牆因震後變形，受擠壓塌陷、鋼筋外露

0206震後校舍重建照片—頂洲國小



0206震後校舍毀損照片—賀建國小



教室頂板震後受擠壓膨脹、混凝土剝落



牆面龜裂



地樑震後受擠壓膨脹龜裂



教室外屋樑混凝土剝落、鋼筋外露

0206震後校舍重建照片 — 賀建國小



0206震後校舍毀損照片 — 安定國小



教室內頂板混凝土大片剝落



前棟教室2樓女兒牆塌陷、混凝土持續剝落



結構柱龜裂、混凝土剝落



樓頂板混凝土剝落、鋼筋外露

0206震後校舍重建照片—安定國小



0206震後校舍毀損照片—麻豆國小



教室地板嚴重龜裂



結構樑龜裂、鋼筋外露



教室地板嚴重龜裂



結構柱龜裂、混凝土剝落

0206震後校舍重建照片—麻豆國小



0206震後校舍毀損照片—紀安國小

 2016 10 12	 2016 10 12
一樓柱和通廊交界處擠壓裂縫	樓頂板保護層剝離
 2016 10 12	 2016 10 12
樓教室梁牆交界處錯動裂	牆面龜裂

0206震後校舍重建照片 — 紀安國小



0206震後校舍毀損照片—佳興國中

	
樓頂板混凝土剝落、鋼筋外露	地坪龜裂
	
結構柱龜裂	樓頂板大面積龜裂


0206震後校舍重建照片—佳興國中



0206震後校舍毀損照片—善糖國小

	
1-2樓柱位偏移5-10公分	


0206震後校舍重建照片—善糖國小



0206震後校舍毀損照片—新市國小

	
結構柱多處橫向龜裂	1樓窗台牆全面網裂
	
屋突牆面龜裂	牆面多處龜裂、混凝土剝落

0206震後校舍重建照片—新市國小



0206震後校舍毀損照片—隆田國小



1樓橫樑龜裂、混凝土剝落、鋼筋外露



2樓柱體傾斜



2樓底板貫穿式龜裂




柱面混凝土剝落、鋼筋外露、地板嚴重龜裂

0206震後校舍重建照片 —隆田國小



0206震後校舍毀損照片—內角國小



梁柱接頭裂損、錯位。



屋簷混凝土剝落、鋼筋外露



屋頂簷線已錯位變形



梁柱裂損

0206震後校舍重建照片—內角國小



0206震後校舍毀損照片—東陽國小



樑柱龜裂、混凝土剝落



屋簷混凝土剝落、鋼筋外露




2樓教室外泥作欄杆混凝土剝落、鋼筋外露



屋樑橫向龜裂、混凝土剝落

0206震後校舍重建照片—東陽國小



0206震後校舍毀損照片—大新國小



屋樑橫向龜裂、混凝土剝落、鋼筋外露



牆面大面積龜裂、混凝土剝落



牆柱嚴重龜裂、錯位



教室結構柱大面積龜裂

0206震後校舍重建照片 —大新國小



0206震後校舍毀損照片—日新國小



2樓女兒牆混凝土剝落、鋼筋外露



牆面混凝土大面積剝落、鋼筋外露



地坪嚴重龜裂



伸縮縫處嚴重龜裂

0206震後校舍重建照片 一日新國小



0206震後校舍毀損照片—仁和國小



樓頂板混凝土剝落、鋼筋外露



屋樑混凝土剝落、橫向龜裂、鋼筋外露



屋簷混凝土剝落、鋼筋外露



樓頂板混凝土大量剝落

0206震後校舍重建照片—仁和國小



0206震後校舍毀損照片—鯤鯓國小



結構柱龜裂、混凝土剝落



樓頂板混凝土剝落、鋼筋外露



牆面大幅垂直龜裂



結構柱受擠壓，已產生爆柱情形

0206震後校舍重建照片—鯤鯓國小



0206震後校舍毀損照片—崇和國小



柱體嚴重龜裂



屋頂板橫樑混凝土剝落、鋼筋外露



樓頂板混凝土剝落、鋼筋外露



牆面混凝土剝落、鋼筋外露

0206震後校舍重建照片—崇和國小



0206震後校舍毀損照片—關廟國小



結構樑混凝土大量剝落、鋼筋外露



樓梯位移，與牆面產生大縫隙



走廊欄杆處坍塌、混凝土剝落、鋼筋外露



樓梯接縫混凝土剝落、鋼筋外露

0206震後校舍重建照片 —關廟國小

