


本府就「麻豆區北勢里尙祖廟段174-1地號排水為老舊鵝卵石護岸、並有破損掏空情形，建請整治改善，以提升東北勢排水支流防洪效能。」案，敬答覆如下：

- 一、旨揭地號水路現況為2.5~3m 寬砌石溝，長度約50m，其上下游已依下水道規劃報告改善為 $W \times H = 3.5 \times 2.4\text{m}$ 矩形溝。
- 二、為推動改善工程，113年7月17日本府水利局召開用地協調說明會，邀集地主協調用地及地上物(果樹、造景樹、池)，因未取得共識且砌石溝尚穩定不予改建。
- 三、丹娜絲颱風過後，本府水利局114年7月21日勘查砌石溝妥善性仍屬完好。

麻豆區北麻豆小排3-1(CR支線)排水改善評估

📍 遭遇課題：

- 欲改善段部分位於私有地(厝祖廟段 174-1、224地號)。
- 現況護岸為砌石溝，左岸為果樹園，右岸為私人民宅。
- 依照規劃報告內容，該段改善斷面為 $W \times H = 3.5 \times 2.4\text{m}$ 。
- 該段若需進行整治，勢必會占用到兩側私有地，並且會拆除兩側的私人財產，如左岸的柚子樹(老欖)，右岸的造景設施，如造景樹、造景池景觀高燈等。
- 未來若要進場施工，務必先行取的土地使用同意書。





2025年7月21日 09:51