

對貴會第 1 屆第 7 次定期大會決議案之書面答覆

本府就「東安路從凱旋路至東平路口路面破損，建請鋪新柏油路面」決議案，敬答覆如下：

一、有關於本市東區東安路（凱旋路至東平路口）重新鋪設柏油一節，旨揭(都市計畫道路編號 EA-4-15M)路段路面經會同轄區里長於 103 年 5 月 19 日現勘結論，雖後段管線挖埋後尚有修補痕跡，惟並無造成交通安全考量，整體而言路面尚堪使用，俟日後損壞嚴重，本府再行辦理改善。

二、隨文檢附本府工務局 103 年 5 月 19 日會勘紀錄一份。

臺南市政府工務局 會勘紀錄

一、會勘案由：東安路(凱旋路至東平路)路面改善會勘

二、會勘地點：東區 時間：103年5月19日下午5時30分

三、會勘單位意見：

東區東光里里長：本路面後段有管線挖埋造成修補老化現象

四、結論：

經現場勘查東安路(凱旋路至東平路)後段管線挖埋修補痕跡，無造成交通安全考量，整體而言本路段路面尚堪使用，待日後損壞嚴重，本局再行辦理改善。

會勘單位名稱：	簽名或蓋章
東光里里長 林再旺	林再旺
臺南市政府工務局	邱金碧