




↑↑附圖1   ↑附圖3   ↗附圖2

查二樓看台出入通道本次僅「B 通道」無積水，其餘通道截水溝疑有阻塞而「全數積水」



↑附圖 4

以墨臺對戰場次為例。本場先攻墨西哥隊採 DH 制（黃框處第 4 棒序），但因登場球員欄位僅有 9 列（紅框處），故投手資訊即無從顯示。相對於後攻臺隊未採 DH 制，投手為第 9 棒序背號 12 號球員之資訊得以顯示。