

改善需求評估

- ❑ 既有護岸加高(欄杆復舊)及增設堤後導排水
 - 設計堤頂高EL+1.7m，加高長度約2756公尺
 - 堤後排水長度約491公尺
- ❑ 既有側溝及新側溝出口外掛舌閘或自動閘門，共計59座。
- ❑ 其他既有低窪地(人行道)加高、步道磚及AC重新鋪設等。

項次	工項	數量
1	護岸加高	2,756m
2	欄杆復舊	2,673m
3	堤後排水	491m
4	增設閘閥	59座
5	其他景觀及鋪面	1式
合計		



112年暴潮及海葵等颱風豪雨災害急需治理經費需求(內政部)

單位:千元

排序	縣市	鄉鎮	工程名稱	工程內容	工程費	用地費	總經費	中央統籌 分配款	地方自籌	補助比例	改善規劃、必要性說明
1	臺南市	安平區	臺南市安平區安平運河防潮設施改善計畫	1. 護岸加高2,756m 2. 欄杆復舊2,673m 3. 堤後排水491m 4. 增設閘閘59座	\$50,000	\$0	\$50,000	\$35,000	\$15,000	70%	受潮汐及蘇拉颱風推升潮位等加成作用，造成運河水位高於護岸設計標準，護岸高度不足及閘門無法有效擋水，使得臨海地勢低窪地區發生淹水情形。 2. 改善河樂廣場近運河周邊及金華橋路面淹水情形。
				合計	\$50,000	\$0	\$50,000	\$35,000	\$15,000		