

**「陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區、新虎山訓練場建築及
公共工程新建工程」東南側圍牆留設農路便道退縮寬度
會勘紀錄**

壹、時 間：110 年 2 月 19 日下午 4 時 30 分

貳、地 點：北新產業道路與砲校東南側工址交會處

參、主 席：王郁傑 科長

記錄：吳宗奇

肆、出席人員：詳簽到表

伍、各單位意見：

張敬仁里長(新埔里)：

農路印象存在 30 年以上，農路為配合砲校遷建工程予以調整，調整方式應首重當地居民通行所需及日後交通路網發展性(北新產業道路及砲校 10 米聯外道路銜接)，所以建議農路寬度予以拓寬 10 米為宜，惠請各單位儘量協助促成此事，完善軍民共用路網，以利當地發展。

黃瑞池里長(新光里)：

支持張里長提議將農路寬度拓寬至 10 米，有關改道後北新產業道路路寬仍約為 4 米，建議採納砲校提議將路寬拓寬至 10 米，以利得予延續銜接砲校 10 米聯外道路，對地方是好事一樁。

臺南市議員吳禹寰服務處：

請市府採納里長建議並評估地方交通需求，積極協助農路寬度問題。

臺南市關廟區公所：

考量砲校東側之居民通行需要，請市府協助解決農路寬度不足問題。

陸軍砲兵訓練指揮部：

1. 關廟營區東側道路維持原設計 10 米路寬不退縮。
2. 考量北新產業道路民眾通行道路一致性及交通安全因素，訴求道路拓寬 10 米，後續請工務局沿營區圍牆向外辦理拓寬，相關土地獲得、補償及道路施作等相關預算由市府籌獲。

臺南市政府地政局(地籍科)：

有關農路沿營區圍牆向外拓寬之範圍，目前新埔段 813-4 地號土地現階段已有多位承租民眾，如需開闢公共設施，後續將涉解約金及地上物等補償經費檢討，仍請工務局籌措預算應納承租戶補償經費為宜。

福清營造股份有限公司：無。

許育嘉聯合建築師事務所/楊瑞禎聯合建築師事務所/黎明工程顧問

股份有限公司：無。

林同棧工程顧問股份有限公司：無。

陸、會勘結論：

考量砲校營區圍牆退縮涉及國土保安用地範圍，審視當地居民通行所需及交通路網發展性(北新產業道路及砲校 10 米聯外道路銜接)，有關農路寬度不足問題及拓寬建議事項將辦理評估及經費籌措事宜。

柒、臨時動議：無

捌、散會：下午 5 時 20 分

(以下空白)

