

附件2

路段	路口	改善事項
復興路	統聯客運前	<p>1、復興路、高速二街、高速一街路邊部分用地徵收變更為道路用地使用部分，由本府交通局儘速研擬規劃需地面積範圍，並由本府工務局進行後續徵收及開闢事宜，以利紓解復興路壅塞情形。</p> <p>2、有關大灣交流道北上匝道儀控設施後退一事，高速公路局說明該設置已設置在實體分隔之最末端，已無法再退縮調整，暫維持現況。</p>
高速二街	迴轉道	考量高速二街路幅寬度不足，無法再增加進入迴轉道車道。惟迴轉道入口告示牌內容容易造成用路人混淆，請本府交通局錄案調整。
復國一路	復華六街	考量復國一路剩餘路肩寬度約1公尺，尚無足夠空間增繪卸貨區停車格，由里長與當地商家協商，規劃適當卸貨地點，以維護周邊商家卸貨安全及交通順暢。
國光二街	國光二街70巷	由本府警察局永康分局提供該路口近1年肇事件數表，及本府交通局派員現場統計車流量後，再研議設置號誌管制之可行性。
	大灣路798巷	由本府警察局永康分局提供該路口近1年肇事件數表，及本府交通局派員現場統計車流量後，再研議設置號誌管制之可行性。
永大路二段	國光八街	由本府工務局第三工務大隊繪設中央分隔島黃黑斜紋，並由本府交通局配合增設反光導標，以利用路人辨識及小心駕駛，維護交通安全。
大灣路40巷	大灣路40巷191弄	該路口因無適當位置可供設置號誌桿柱，故僅以簡易閃光號誌管制，由里長與當地住戶協調，以利後續本局研議變更為三色號誌管制之可行性。