

副 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

## 臺南市政府 函

地址：73001臺南市新營區民治路36號

承辦人：高英哲

電話：06-6322000

傳真：6325847

電子信箱：lan321@msl.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會工務委員會

發文日期：中華民國102年1月21日

發文字號：府地農字第1020022960號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會勘紀錄、現場照片及位置圖各乙份

主旨：檢送貴 會第一屆第4次定期大會（工務第45號案）決議案「  
新市區東大社重劃區地號219-220號土地前排水溝長度100公  
尺，請市府重新施設」乙案，會勘紀錄乙份，復請查照。

說明：

一、復貴 會101年12月18日南議工務字第1010011384號函。

二、副本抄送新市區公所，請依101年12月28日實地會勘紀錄結  
論辦理。

三、檢附會勘紀錄、現場照片、位置圖各乙份。。

正本：臺南市議會

副本：林議員慶鎮、臺南市議會工務委員會、臺南市新市區公所、本府地政局局長室、  
本府地政局農地重劃科

市長賴清德

本案依分層負責規定授權主管局(室)長主任決行

臺南市議會第一屆第4次定期大會（工務第45號案）決議案「新市區東大社重劃區地號219-220號土地前排水溝長度100公尺，請市府重新施設」乙案會勘紀錄

會勘日期：民國101年12月28日（星期五）上午9時30分

一、會勘地點：台南市新市區

二、結論：


一、經會同勘查：
1、經查所陳水路規劃圖線名為：大社農地重劃區小排四十五（非屬灌區）。
2、該段水路長度約100公尺，現有內面工老化破損，漏水影響排泄至農田土壤流失，亟需辦理改善。
二、結論：
1、該段水路擬改善施作矩形溝，長度100公尺、渠底寬度0.8公尺、牆高1公尺，所需經費概算約新台幣59萬8000元。
2、請新市區公所依據「臺南市農地重劃區農路水路管理維護執行要點」提報改善工程計畫提案單，納入管理維護計畫，函送本局（臺南市政府地政局），辦理審核。

以上各點結論經會勘人員認同俱無異議簽名於后：

三、會勘人員：

臺南市新市區公所：洪榮融 黃建育
臺南市政府地政局：王大才 高銘

林慶鎮議員服務處：
謝慶龍



本圖僅供參考之用，確切之界址請以地政事務所圖章為根據。

比例尺：1/8662

101年11月22日14時54分製  
甘肅市政府地政局

14	17.850	堤上
15	19.129	堤上
16	19.623	堤上
17	22.626	堤上
18	21.688	堤上
19	20.886	堤上
20	22.441	堤上
21	22.144	堤上
22	19.185	堤上
23	19.955	堤上
24	19.167	堤上
25	18.671	堤上
26	18.648	堤上
27	19.720	堤上
28	19.485	堤上
29	21.250	堤上

社段



請提 45.





2012/12/14 16:59



2012/12/14 16:59

