

本府就「新營區後鎮排水(竹圍後段 2152 地號旁)土堤經沖刷阻礙水路通行，建請儘速改善」案，敬答覆如下：

一、後鎮排水全長 5.86 公里除上游處零星區段尚未整治，下游段皆已完成整治，有關新營區後鎮排水(竹圍後段 2152 地號)現況為土坡，因不符排水治理高度且處於後鎮排水凹岸處易造成嚴重沖刷，因常年大水沖刷致使民眾生命財產損失，本府水利局積極辦理後鎮排水整治工程為擴大後鎮排水治理成效，本案已提報 111 年度前瞻計畫應急工程，本案預計以直立式護岸高度 3.5 公尺，改善長度 300 公尺(4K+900~5K+200)經費為 1800 萬，後續依水利署核定結果辦理，詳如附件工程位置圖及工程說明。

二、承蒙貴會關心市政、反映民情，特此致謝。

附件

現況：

排水路為土坡，常因冲刷導致坍塌。

治理對策：

施作懸臂式護岸，北岸300m (H=4.5m)

治理效益：

擴寬河道，保護邊坡農田及住家，增加通洪能力。

