

臺南市政府工務局

會勘簽到表暨紀錄

- 一、事由：有關「改善龍崎區市道 182 線崎頂里段西行車道 20.5K 附近路面沉陷、道路護欄水泥結構剝離，以維用路人行車安全」一案，於現地辦理會勘
- 二、時間：114 年 8 月 1 日星期五下午 2 時 30 分
- 三、集合地點：龍崎區 182 線西向 20.5K
- 四、主持人：記錄：林思仲
- 五、出（列）席單位及人員：

單位	職稱	姓名	聯絡電話
臺南市議員吳禹寰服務處	議員	吳禹寰	
臺南市龍崎區公所	課長		
臺南市龍崎區公所	技士	呂國成	
進億工程顧問有限公司		黃傑廷	
戴竹工程有限公司		戴竹	
陳守服務處	秘書	何家安	
郭鴻儀服務處	秘書	林羽儀	
臺南市政府工務局 第三工務大隊	副工程司	林思仲	

六、討論經過：略

七、各單位意見：

(一) 吳禹寰議員建請東西兩向併同改善。

八、結論：

1. 西向路面明顯龜裂下陷，且外側護欄底部洩水孔多處被植物生根侵入並延伸至路面，疑似進而造成邊界 AC 隆起。東向路面明顯龜裂但下陷較西向輕微，外側護欄底部洩水孔亦有西向之情形，但較少。
2. 本局先請廠商將護欄外側植物清除，避免入侵路底情況加劇。路面龜裂下陷改善，將錄案視財源籌措情形辦理。

九、散會：同日下午 4 時 00 分

市道 182 線崎頂里段西行車道 20.5K

西向路面



東向路面

