

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺南市政府水利局 函

地址：73001臺南市新營區民治路36號

承辦人：盧綉真

電話：06-2986672#7511

傳真：06-2992848

電子信箱：lu1010330@mail.tainan.gov.tw

受文者：本局水利養護工程科

發文日期：中華民國108年3月4日

發文字號：南市水養字第1080248888號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送「關廟區深坑里大洲橋下護岸工程」會勘紀錄影本1份，請查照。

說明：依據臺南市議員林阳乙服務處108年2月11日乙字第1080008會勘通知書暨臺南市關廟區公所108年2月11日南關所建字第1080095683號函辦理。

正本：臺南市議員林阳乙服務處、臺南市關廟區公所

副本：本局局長室、本局王專門委員國安、本局水利養護工程科

局長李賢義

「關廟區深坑里大洲橋下護岸工程」

會勘紀錄

一、會勘日期：民國 108 年 2 月 18 日(星期一)上午 9 時 30 分

二、會勘地點：關廟區深坑里大洲橋旁野溪

三、會勘人員：

臺南市議員林阳乙服務處：	林阳乙
臺南市關廟區公所：	郭 氏
本局水利養護工程科：	黃 信 玉 明
陳情人：	郭 明 輝

四、結論：

1. 經現場勘查，會勘地點處排水渠道現況寬度為 3 公尺以上，且為既有土石護岸，下游段部分護岸有崩落現象。
2. 為防既有護岸因大雨沖刷持續崩落，進而阻礙排水，與配合交通部公路總局第五區養護工程處辦理台 19 甲道路拓寬，本局將另行研議改善方案，再視編列情形辦理。



大洲橋下游野溪之現況(一)



大洲橋下游野溪之現況(二)