

臺南市政府工務局 開會通知單

受文者：臺南市政府工務局工程企劃科

發文日期：中華民國108年11月7日

發文字號：南市工企劃字第1081297667號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：歸仁區歸仁國小前道路路面凹凸不平現地勘查

開會時間：中華民國108年11月11日(星期一)下午3時00分

開會地點：台南市歸仁區文化街一段100號(歸仁國小門口)


主持人：簡正工程司國棟

聯絡人及電話：呂偉逸助理員2991111 #1273

出席者：台灣電力股份有限公司台南區營業處、中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺南營運處(第一客網中心)、台灣自來水股份有限公司第六區管理處歸仁服務所、臺南市歸仁區公所、臺南市政府工務局養護工程科

列席者：許又仁議員服務處

副本：臺南市政府工務局工程企劃科

備註：

臺南市政府工務局 書函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：呂偉逸
電話：2991111 #1273
傳真：06-2989706
電子信箱：ap8037@mail.tainan.gov.tw


受文者：臺南市政府工務局工程企劃科

發文日期：中華民國108年11月14日
發文字號：南市工企劃字第1081322990號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：本案會勘紀錄1份 (1322990A00_ATTCH1.pdf)

主旨：檢送本局108年11月11日辦理「歸仁區歸仁國小前道路路面凹凸不平現地勘查」案會勘紀錄1份，請查照。

說明：依據本局108年11月7日南市工企劃字第1081297667號開會通知單辦理。

正本：台灣電力股份有限公司台南區營業處、中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺南營運處（第一客網中心）、台灣自來水股份有限公司第六區管理處歸仁服務所、臺南市歸仁區公所、臺南市政府工務局養護工程科
副本：許又仁議員服務處(含附件)、臺南市政府工務局工程企劃科(含附件)



「歸仁區歸仁國小前道路路面凹凸不平現地勘查」會勘紀錄

一、會勘時間：108 年 11 月 11 日（星期一）下午 3 時 00 分

二、會勘地點：臺南市歸仁區文化街一段 100 號(歸仁國小前)

三、主持人：簡國棟正工程司

記錄：呂偉逸

四、出席人員：如後附簽到簿

五、會勘結論：


（一）現地路面凹凸不平經確認係臺電管溝隆起導致，故請臺電臺南區營業處於 108 年 12 月底前，針對管溝隆起及周遭路面一併進行路面修復。

（二）路面修復範圍內之其他單位孔蓋(中華電信、自來水)屆時請配合調平或下地。

六、會勘照片：



修復範圍



臺南市政府工務局簽到簿

- 一、事由：歸仁區歸仁國小前道路路面凹凸不平現地勘查
 二、時間：108年11月11日（星期一）15時00分
 三、地點：臺南市歸仁區文化街一段100號（歸仁國小前）
 四、參加單位及人員：

記錄：  

單位	職稱	姓名
許又仁議員服務處	秘書	許又仁
本局工程企劃科	正工	簡 棟
本局養護工程科		陳 輝
歸仁區公所	技士	吳 翊
臺灣電力股份有限公司 台南區營業處	技術士	李 維
中華電信股份有限公司臺灣 南區電信分公司臺南營運處		林 峰
自來水股份有限公司 歸仁服務所	技術士	曾 澈

