

臺南市歸仁區公所整(修)建運動  
設施申請經費補助計畫書

臺南市歸仁區體育公園  
風雨球場工程

申請單位：臺南市歸仁區公所

中華民國 109 年 08 月



## 壹、工程名稱：臺南市歸仁區體育公園風雨球場工程

### 貳、整修緣由

一、 隨著休閒意識的高漲，加上政府週休二日制度的實施，使得社會大眾對於運動休憩設施的需求與日遽增。因此，擁有開放空間及休閒運動遊憩設施的公園，便成為民眾空閒時間進行休閒遊憩活動的選擇去處。鑑於本區處在夏季多雨水環境，常影響到民眾使用上之便利性與安全性，本所基於為民眾提供休閒遊憩相關服務的前提，也以往被動轉換為積極擔負起公園遊憩設施的規劃、建設與管理工作。

二、 臺南市歸仁區體育公園位於歸仁區許厝里，緊鄰臺南市歸仁文化中心，興闢於民國 85 年 1 月，迄今已逾 23 年，總面積約 2.4 公頃，園內配置太極廣場、籃球場、排球場及停車場數處，並設置兒童組合遊具及成人體健設施。承蒙教育部體育署補助本所建設經費分次辦理整建工程改善後，整體景觀設施已大幅改善，惟尚未有風雨球場設備，隨著本市已改制成直轄市，居住與運動人口日益增加，目前使用人次 1 年約 1000 人次，亟需經費來新建一座風雨球場，改善民眾夏季從事籃球運動使用上之環境與安全。

### 參、基地概況

本區公園於臺南市歸仁區歸仁北段 1023 — 0000、1023 — 0002、1023 — 0003、1023 — 0004、1024 — 0002 地號屬「體育場用地」，同時位於本區運動公園內，基地面積為 1502 平方公尺，土地及所有權歸屬歸仁區公所，目前具有籃球場 2 座、排球場 1 座及羽球場 1 座。

### 肆、需求評估

經查本轄區內僅紅瓦厝國小籃球場有 1 座，於需求性而言本球場可供籃球、排球等球類運動，鄰近周圍有新豐高中、歸仁國中、歸仁國小等常以球類作為休閒的族群，而在 108 年度運動現況調查案結案報告書中也提及一般人運動常考慮地點為公園或學校公用場地，而本案就位於體育公園內，而球類活動也是民眾最常從事運動的運動類型前 2 名。另相關報告呈現臺南市人口運動現況，年齡在 13~60 歲區間有在運動比例約 78%，此比例顯見興建此風雨球場存在很高之潛在效益。再者，綜觀歸仁區可供從事戶外活動的場地十分有限，而該場地如今亦存有老舊及損壞問題，期透過本次工程興建，除增添體育公園的特色亮點，也提供市民一個可運動休憩之便利舒適環境。

#### 伍、地方主管機關及主辦單位

一、主管機關：臺南市體育處

二、主辦單位：臺南市歸仁區公所

#### 肆、整修項目及經費：

##### 一、預定整修項目：

(一) 風雨球場鋼結構工程及設備。

(二) 機水電及消防設備。

(三) 既有籃球場地坪整修。(含畫線、單柱籃球架 2 支、含球柱防撞墊)

(四) 夜間照明設備。

##### 二、經費來源：

體育署核定總經費 1,575 萬，體育署補助 1,102 萬 5,000 元  
(70%)，市自籌 472 萬 5,000 元(30%)。

##### 三、經費概算表：詳見工程預算書



# 臺南市歸仁區公所 工程預算書(總表)

中華民國一百零九年八月

第 1 頁 共 1 頁

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱：臺南市歸仁區體育公園風雨球場工程					會計科目	
工程地點：歸仁區轄內					工程編號	
編號	工 程 項 目	單位	數 量	計算式	複 價	備 註
壹	發包工程費					
壹一	風雨球場工程	式	1.00	見明細表	11,551,021.00	
壹二	職業安全衛生設備費	式	1.00	見NO. 3單價分析表	207,918.00	採整數至元
壹三	工程品質管理作業費	式	1.00	見NO. 4單價分析表	138,612.00	採整數至元
壹四	廠商利潤、管理費	式	1.00	約一項之8%	924,082.00	採整數至元
壹五	營造綜合保險費	式	1.00	約一項之1%	115,510.00	採整數至元
壹六	包商稅捐	式	1.00	一～五項之5.0%	646,857.00	採整數至元
	合 計			壹一～壹六小計	13,584,000.00	採整數至元
貳	非發包工程費					
貳一	工程管理費	式	1.00	500萬以下部分3.00% 500萬～2500萬部分 1.50%	267,324.00	若總工程費需調整 至千位整數時由本 項調減之。
貳二	委託設計監造服務費	式	1.00	不包括營業稅及保險 費等之8.925%	1,144,395.00	
貳三	空氣污染防制費	式	1.00	參造臺南市環保局訂 定之「營建工程空氣 污染防制費費率表」	749,271.00	檢據核銷
貳四	材料試驗費	式	1.00		5,010.00	檢據核銷
	總工程費			(壹～貳)總合	15,750,000.00	
本工程預算總金額新台幣：			壹仟伍佰柒拾伍萬			元整
編製：臺南市歸仁區公所						





附圖

臺南市歸仁區體育公園現況欲改善照片



說明：缺乏遮蔽陽光設備



說明：缺乏遮蔽風雨設備



