

對貴會第 3 屆第 1 次臨時會決議案之書面答覆

本府就「建請市府辦理南 45-1 線(由 45 線起經西港區金砂里新寮至佳里區鎮山宮)」道路改善工程案，敬答覆如下：

一、本路段經 107 年公路清查，原南 45 線變更為南 44 線，旨揭建議路段變更為「南 44-1 線(南 44 線起經西港區金砂里新寮至佳里區鎮山宮)」，佳里區提案範圍工區一長 965 公尺，寬 7.5 公尺，工區二長 37 公尺，寬 12 公尺，所需經費約 307 萬元，本府工務局已於 108 年 2 月 14 日辦理現場勘查，道路龜裂破損嚴重有改善之需，本府工務局將視年度預算情形針對損壞嚴重部分研議改善方案，並檢附會勘紀錄 1 份。

二、西港區南 44-1 線(原南 45-1 線)因現況尚堪使用，若有局部破損將請西港區公所先行改善，倘路況不佳再提報提案單至本府工務局錄案辦理。



「南 44-1 線(南 44 線起經西港區金砂里新寮至佳里區鎮山宮)」

會勘紀錄

一、 會勘時間：108 年 2 月 14 日（星期四）下午 3 時 30 分

二、 集合地點：現場集合

三、 出席單位人員： 記錄：盧柏勳

| 出(列)席單位   | 職 稱  | 姓 名  | 機關電話             |
|---|------|--|------------------|
| 臺南市政府工務局養護工程科二股   | 幫工程司 | 盧柏勳  | (06)6322231#6427 |
|   |      |   |                  |
| 西港區南 44-1 線(原南 45-1 線)  |      | 西港區南 44-1 線(原南 45-1 線)   |                  |
|  |      |  |                  |
| 佳里區南 44-1 線(原南 45-1 線)  |      | 佳里區南 44-1 線(原南 45-1 線)   |                  |



#### 四、 結論：

本案經現場會勘，佳里區南44-1線(原南45-1線)道路因老舊致有多處龜裂情形，有改善之需，佳里區提案範圍長1002公尺，寬7.5~12公尺，所需經費約307萬元，本局將視年度預算情形針對損壞嚴重部分研議改善方案；西港區南44-1線(原南45-1線)因現況尚堪使用，若有局部破損將請西港區公所先行改善，倘路況不佳再提報提案單至本局錄案辦理。