

教育部 函

地址：104703臺北市中山區朱崙街20號
聯絡人：賴郅如
電話：02-87711834
傳真：02-87728707
電子郵件：1981@mail.sa.gov.tw



受文者：臺南市政府體育局

發文日期：中華民國113年5月16日
發文字號：臺教授體部字第1130020182E號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (0020182E_09臺南市.pdf)



主旨：檢送「公立中小學校園環境安全改善計畫－改善校園運動環境安全」第2批核定學校名單及經費1份，請依說明辦理，請查照。

說明：

一、依據行政院113年1月24日院臺教字第1131001794號函核定「公立中小學校園環境安全改善計畫」辦理。

二、本案請督導受補助學校依核定項目及審查意見辦理，並依下列期限完成各階段作業：

(一)本案應於113年8月2日前完成委託技術服務發包，未於113年9月16日前完成者，本案逕予註銷。

(二)本案應於113年10月16日前完成工程發包，逾核定工程發包日期1個月者，增加自籌比率5%；逾核定工程發包日期3個月者，增加自籌比率10%；逾核定工程發包日期4個月者，本案逕予註銷，已發生權責者，相關經費自籌支應。

(三)本案應於114年6月13日前完成核結事宜，逾期未核結，




裝

訂

線

且已發生權責者，餘款自籌，並將予以記錄做為日後補助審查之參考。


- 三、本案經費屬中央特別統籌分配稅款，受補助學校經費核撥支用依據「教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」及本部相關規定辦理，結餘款則應辦理繳回。
- 四、經本部審查本案為既有運動場整建工程，依「公共工程生態檢核注意事項」第2點第1項第3款「評估無涉及生態環境保育議題之原構造物範圍內整建或改善之工程」，免再函報本部審查。
- 五、請於每月5日前至指定網站 (<https://sasport.net/>) 進行填報作業，如有任何問題，請洽社團法人臺灣體育運動管理學會-謝小姐，(02) 2886-1261分機27。
- 六、請一併調查不同性別學生及教職員意見並納入規劃設計，以期符合各性別運動需求，並於成果報告表中呈現。
- 七、若需變更計畫預算規模、調整計畫項目，請依「教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則」，檢送經費調整對照表及修正前後之經費概算表送本部體育署辦理。
- 八、本部體育署編訂「學校運動設施設計參考手冊」，置於本部體育署網站，敬請參考運用。若有工程施作問題，需委請本部體育署運動場地設施輔導團予以協助，可逕洽社團法人臺灣體育運動管理學會 (02) 2886-1261分機22或E-MAIL至tassm0022@gmail.com聯繫。
- 九、本補助案請確實依據政府採購法等相關規定辦理，不得有限制競爭及避免產生行政院公共工程委員會所發布「政府採購錯誤行為態樣」之情事。有關「政府採購錯誤行為態



樣」，請參閱行政院公共工程委員會主管法規查詢系統
(網址：<https://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000032>)。

正本：臺南市政府體育局

副本：社團法人臺灣體育運動管理學會(含附件)



裝



訂



線

「公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全」第2批核定名單及核定經費暨審查意見表

序號	縣市	鄉鎮區	學校名稱	計畫項目	備註	申請經費(元)	核定計畫經費(元)	核定補助經費(元)	核定工項	審查意見	委託技術服務應完成發包期限	工程應完成發包期限	應完成核結期限
1	臺南市	永康區	永仁高中	改善校園運動環境安全-運動場(包括跑道及周邊設施)	操場跑道整修工程	13,426,018	9,800,000		一、假設工程 二、田徑場整修工程 (一)既有PU面層刨除 (二)既有AC刨除3cm 2910m ² (三)AC刨除後基面清理，凹陷填補500m ² (四)鋪4cm密級配瀝青混凝土2910m ² (五)瀝青混凝土邊界切縫 840m (六)新作跳遠跑道RC緣石 96m (七)13MM全密式PU跑道(300M跑道)2840m ² (八)20MM全密式PU跑道(跳遠跑道) 70m ² (九)標線 (十)截根牆RC施作(深度 1.45公尺) 20m (十一)補充跳遠沙坑白矽砂 6m ³ (十二)陰井及排水溝損壞拆除，排水溝續接 10m (十三)陰井及排水溝蓋板局部拆除更新30m (十四)挖填土方，整平壓實 (十五)收邊界石 三、間接及其他費用	刪除部分AC刨除重複編列項目。	113/8/2	113/10/16	114/6/13