

市道 174 線 30K 至 42K 路面巡查

會勘紀錄

一、會勘時間：113 年 11 月 19 日(星期二)下午 1 時 40 分

二、會勘地點：市道 174 線

三、紀錄：林俊儒

四、出席單位及人員：詳如簽到簿

五、結論：

1. 巡查 174 線 30K-41K，其中較差路段分別有 32K+000~33K+600(順樁號左半側)、36K+200~36K+500、38K+100~38K+700、39K+500~40K+000(區間約 250 米)、40K+000~40K+300(區間約 250 米)及 40K+500~41K+000(區間約 220 米)。
2. 上揭路段 38K+100~38K+700 及 32K+000~33K+600(順樁號左半側)路面破損嚴重，建議優先鋪設。
3. 另 36K+200~36K+500、39K+500~40K+000(區間約 250 米)、40K+000~40K+300(區間約 250 米)及 40K+500~41K+000(區間約 220 米)等 4 處路段，視經費再研議辦理。

六、散會：當日下午 5 時 30 分。