

對貴會第 2 屆第 1 次定期大會議員提案之書面答覆

本府就「建請市府改善新營區民族路東側，從義和街至大公街區間都市計畫道路側溝，以利市區道路排水順暢」議員提案，敬答覆如下：

一、上開路段屬新營早期發展區，因該水道規劃施作未臻理想，致排水系統有滯留情事，以致蚊蠅叢生臭氣熏人，有礙環境衛生之虞，亟待改善之必要。

二、本府水利局辦理情形如下：

(一)有鑑於都會區及經濟之快速發展，亦造成都市之排水問題日驅嚴重，本府水利局於 104 年 7 月針對新營都市計畫區辦理「臺南市新營區雨水下水道系統檢討規劃」(104~105 年)，目前進度為道路(含側溝)及下水道等測量調查，俟完成蒐集資料及測量調查後，將逐里訪查以相互比對印證，全面檢討規劃，並建請相關單位改善，以提升都市內之防洪能力。

(二)另市區排水檢討期間，有關「義和街至大公街區間都市計畫道路側溝」排水有滯留情事，以致蚊蠅叢生臭氣熏人，有礙環境衛生，另亦請本府工務局配合側溝改善。

三、貴席關心市政、反映民情，特此致謝。