

副 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺南市政府 函

地址：73001臺南市新營區民治路36號

承辦人：高英哲

電話：06-6322000

傳真：6325847

電子信箱：lan321@msl.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會工務委員會

發文日期：中華民國102年1月21日

發文字號：府地農字第1020026906號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會勘紀錄、現場照片及位置圖各乙份

主旨：檢送貴會第一屆第4次定期大會（工務第62號案）決議案「新市區大社里、東大社重劃區1366等地號前排水溝，請市府改善，以利排水」乙案，會勘紀錄乙份，復請查照。

說明：

- 一、復貴會101年12月18日南議工務字第1010011406號函。
- 二、副本抄送新市區公所，請依101年12月28日實地會勘紀錄結論辦理。
- 三、檢附會勘紀錄、現場照片、位置圖各乙份。

正本：臺南市議會

副本：林議員慶鎮、臺南市議會工務委員會、臺南市新市區公所、本府地政局局長室、
本府地政局農地重劃科

市長賴清德

本案依分層負責規定授權主管局(室)長主任決行

臺南市議會第一屆第4次定期大會（工務第62號案）決議案「新市區大社里、東大社重劃區1366等地號前排水溝，請市府改善，以利排水」乙案會勘紀錄

會勘日期：民國101年12月28日（星期五）上午9時30分

一、會勘地點：台南市新市區

二、結論：

一、經會同勘查：
1、經查所陳水路規劃圖線名為：大社農地重劃區小排六十二（非屬灌區）。
2、該段水路長度約160公尺，現有內面工老化破損，漏水影響排泄至農田土壤流失，亟需辦理改善。
二、結論：
1、該段水路擬改善施作矩形溝，長度160公尺、渠底寬度0.8公尺、牆高1公尺，所需經費概算約新台幣94萬2000元。
2、請新市區公所依據「臺南市農地重劃區農路水路管理維護執行要點」提報改善工程計畫提案單，納入管理維護計畫，函送本局（臺南市政府地政局），辦理審核。

以上各點結論經會勘人員認同俱無異議簽名於后：

三、會勘人員：


臺南市新市區公所：洪榮政
臺南市政府地政局：田下村

林慶鎮議員服務處：





多里保地庫位置圖



中大社
1266
前
1266
1266

本圖係由多里保地庫，確切之界址以地政署
所測為準無誤。

比例尺：1/4800

101年11月22日15時3分製
台南市政府地政局

附地政處土地重劃工程規劃總隊

