



「臺南文化中心立體停車場」無障礙改善措施辦理情形

序號	項目	改善照片
1	無障礙指引牌面	   

2	無障礙樓梯提醒牌面	
3	崇明十街側增設扶手 並於前緣漆繪色差	
4	無障礙廁所 調整衛生紙架位置	