

有關「新化區那拔里那拔林段 359 地號排水溝改善工程」案 會勘紀錄

一、會勘日期：民國 101 年 11 月 27 日上午 9 時 30 分

二、會勘地點：台南市新化區

三、結 論：

一、經現場勘查，該排水溝之通水斷面較小且為土坡，經大雨沖刷，造成部分土壤流失。
二、為減少淹水風險，保護該地區人民生命財產安全，確有改善排水之需要，建議由水利局納入往後年度之改善工程辦理，惟為利爾後工程施作，請陳情人協助公所取得土地無償施作同意書。
三、以下空白。

以上各點結論經會勘人員認同俱無異議簽名於后：

四、會勘人員：

臺南市議員陳特清服務處： <u>市柳魚 伙</u>
臺南市新化區公所： <u>劉紹平</u>
陳情人： <u>林仁仁</u>
臺南市政府水利局： <u>劉威亨</u>