

資料來源為：行政院環境保護署廢棄物棄置案件管理系統

No	列管日期	縣市	場址名稱	發現日期	範圍及面積描述	污染樣態	廢棄物數量
1	2011/12/25	臺南市南區	同安段35-1、542-1等2筆地號(工研院調查-C區)	2009/11/30	場址範圍如繪製圖、面積約0.2999公頃，南楚橋旁往仁德區方向到底的雙叉路口處	1. 已於100年7月19日發函追查土地所有人(管理人)用電紀錄及工廠設立登記相關資料。 2. 於101年2月23日現場稽查，發現該棄置場址雜草叢生，且被棄置垃圾廢棄物。 3. 於104年4月24日現場開挖，發現僅35-1、542-1等2筆地號有廢棄物。	工研院調查概估一般廢棄物約750公噸、有害事業廢棄物約75公噸
2	2011/12/25	臺南市南區	神榕段328、349地號(裝潢修繕廢棄物)	2009/11/30	場址目前雜草叢生，範圍約0.62公頃	掩埋有大量營建混合物及汙泥	約14,794~16,642公噸
3	2011/12/25	臺南市山上區	豐德段613地號	2005/03/31	1200平方公尺	93年5月17日已完成廢棄物清除。 104年7月22日開挖調查發現有一般廢棄物、一般事業廢棄物	本案為環保署舊系統列管場址。估計約1,425~1,604公噸。
4	2011/12/25	臺南市山上區	豐德段376號-1地號	2005/03/31	390平方公尺	掩埋地底。	廢棄物體積估計約6000立方公尺
5	2011/12/25	臺南市六甲區	中社段19號	2005/03/31	0.1115	大量垃圾、廢塑膠、纖維	2880公噸
6	2011/12/25	臺南市後壁區	新東村148之20號	2005/03/31	約0.2241公頃	掩埋不明汙泥為主，其次為黑色棉絮不明物、大小爐渣塊、廢石棉瓦、大量建廢土石方	4716公噸
7	2011/12/25	臺南市柳營區	溫厝廊318地號	2005/03/31	0.52公頃	掩埋營建廢棄物、塑膠桶、廢塑膠、布匹、棉紗等一般事業廢棄物	體積約25480立方公尺

No	列管日期	縣市	場址名稱	發現日期	範圍及面積描述	污染樣態	廢棄物數量
8	2011/12/25	臺南市新化區	王公廟小段12號	2005/03/31	新化區王公廟小段12地號約0.18公頃。	103年8月20日開挖調查結果掩埋廢塑膠、廢布、污泥。	依本局103年8月20日開挖結果估算廢棄物數量約2686公噸，以比重0.8計算廢棄物約2149公噸。
9	2011/12/25	臺南市歸仁區	沙崙段331-2地號	2005/03/31	約1.1729公頃	生活垃圾、廢塑膠、廢塑料、廢輪胎、廢布。	60000
10	2011/12/25	臺南市歸仁區	沙崙段331地號	2005/03/31	1.4221	營建廢棄物。	80000
11	2011/12/25	臺南市仁德區	大甲段860、876、894地號 (工研院調查)	2011/02/14	場址範圍如繪製圖，面積約0.696公頃，位於仁德區中正西路轉入宜品宮（二行娘娘廟）尾端	鋁渣掩埋地底，部分堆置地表。	工研院調查概估一般廢棄物約20385立方公尺、有害事業廢棄物約2265立方公尺
12	2011/12/25	臺南市柳營區	新厝段113-116地號	1996/02/21	面積約為4,600平方公尺	掩埋廢塑膠、廢玻璃纖維等一般事業廢棄物	約8,280公噸
13	2012/01/19	臺南市將軍區	南26縣道魚塢非法棄置案	2010/05/26	本場址位於南26縣道旁，總面積約7.8公頃，主要棄置區域為魚塢旁兩條便道，其棄置面積分別為長400m、寬20m及長100m、寬10m，深度約為1m	爐渣(石)及集塵灰	初步估算約16,000噸
14	2012/02/14	臺南市仁德區	仁德區大甲段955-3地號非法棄置案	2012/02/14	宜品宮附近，面積約0.0631公頃	底渣	廢棄物約518噸，污染土壤約15噸

No	列管日期	縣市	場址名稱	發現日期	範圍及面積描述	污染樣態	廢棄物數量
15	2012/02/14	臺南市仁德區	仁德區公園段270地號非法棄置案	2009/07/24	台1線與台86快速道路交流道交會處附近，面積約0.2326公頃	經行政院環境保護署二仁溪流域沿岸土壤及地下水污染調查、查證及整治規劃調查該場址疑似掩埋有害廢棄物(疑似受廢鋁渣汙染)	約315噸
16	2012/03/06	臺南市仁德區	車路墘段807地號(雲科大調查)	2012/03/06	場址範圍如繪製圖、面積約0.4999公頃，位於仁德區	101年3月6日巡查目視該場址地面上無廢棄物非法棄置情形。	年代久遠數量不明，疑似之前廢棄工廠場址
17	2013/07/12	臺南市將軍區	臺南市將軍區嘉昌段370地號非法棄置案	2013/07/12	約1公頃	棄置污泥、廢土	約1200立方公尺
18	2013/09/03	臺南市西港區	西港區八分段1555、1555-1、1555-2地號棄置場址	2005/03/21	面積達2730平方公尺以上	掩埋混合營造剩餘木塊、太空包、帆布、破磚塊、廢棄紗圍、地毯、木片、塑膠袋、水管、醫療用品等事業或一般廢棄物	廢棄物掩埋深達3公尺以上，推估數量至少有8190立方公尺
19	2014/08/21	臺南市仁德區	臺南市仁德區車頭段787、788、789、790、791、792等6筆地號	2014/08/21	臺南市仁德區保安路旁,18855.96平方公尺	有機污泥(脫水)、營建廢棄物(磚、木頭、鋼筋混凝土等)、太空包白色粉末	未知
20	2015/02/04	臺南市永康區	永康科技工業區(B區)非法棄置場址	2015/02/04	位於永康科技工業區污水處理場旁(永	一般及事業廢棄物	約67594立方公尺

No	列管日期	縣市	場址名稱	發現日期	範圍及面積描述	污染樣態	廢棄物數量
21	2016/08/31	臺南市鹽水區	義中段1206-0000、1207-0000、1208-0000及1210-0000地號(原下中段503地號)	2014/10/22	位於溪洲子寮堤防(1+200處)旁空地上，堆置體積約500立方公尺。備註1：107.11.14因地籍圖重測變更地號(下中段下中小段0503-0000地號→義中段	污泥及裝潢廢棄物	體積約500立方公尺
22	2020/09/26	臺南市六甲區	臺南市六甲區七甲段139、139-1、140、140-1地號	2015/07/02	臺南市六甲區七甲段139、139-1、140、140-1地號	廢玻璃纖維摻雜部分土石方	地面以上堆置體積約4490平方公尺，數量約8980公噸
23	2020/09/26	臺南市安南區	臺南市安南區城西段453地號	2020/09/26	堆置及掩埋面積3.2347公頃	氧化碴、煤灰、底渣資源化產品	煤灰1.5萬公噸、氧化碴0.9萬公噸、底渣資源化產品7.52萬公噸
24	2020/09/28	臺南市安南區	臺南市安南區顯宮段0436地號	2017/09/13	該地面積約2,213.11平方公尺，回填之高度目測約2公尺。	該空地堆置有廢木板、磚頭、石棉瓦、廢塑膠管、廢塑膠、廢石膏板、廢混凝土塊、廢鑄砂等廢棄物。	廢棄物總重量為2,250.38公噸。
25	2020/09/28	臺南市安定區	臺南市安定區安加里2117號	2017/09/29	0.1646公頃	廠房堆置廢塑膠混合物	3030公噸
26	2020/09/28	臺南市白河區	臺南市白河區中興段1988、1988-1、1990-3等3筆地號	2017/11/09	1988地號0.495公頃、1988-1地號0.0595公頃、1990-3地號0.2808公頃	還原碴、氧化碴	約83000公噸

No	列管日期	縣市	場址名稱	發現日期	範圍及面積描述	污染樣態	廢棄物數量
27	2020/09/28	臺南市東山區	臺南市東山區東原里前大埔段66-5、66-9地號	2017/11/10	堆置於臺南市東山區東原里前大埔段66-5、66-9地號部分土地	廢塑膠混合物(塑膠碎片)	約950公噸
28	2020/09/28	臺南市麻豆區	臺南市麻豆區小埤里工業路222號	2017/12/21	約3.4公頃	C-0104、D-0902、R-1201、R-1301非法掩埋	一般事業廢棄物計約4.8萬公噸、有害事業廢棄物計約1.8萬公噸，另污染土壤計約547公噸
29	2020/09/28	臺南市新營區	臺南市新營區南紙段182地號	2018/04/24	新營區南紙段182地號，約420平方公尺	地下掩埋廢棄物(碳酸鈣)	約25,000公噸
30	2020/09/28	臺南市善化區	臺南市善化區曾文段1021地號	2018/11/07	臺南市善化區曾文段1021地號(福隆尖端科技股份有限公司)	廢塑膠體積約1091.58立方公尺、廢木材241.69立方公尺及爐石鋪面面積約50.75立方公尺	廢塑膠體積約1091.58立方公尺、廢木材241.69立方公尺及爐石鋪面面積約50.75立方公尺
31	2020/09/28	臺南市西港區	臺南市西港區劉厝里蚶西港10之5號	2018/12/20	於廠房及露天堆置	廠內35包廢塑膠混合物、4包底泥及生活垃圾，廠外堆置情形約90包廢塑膠混合物、廢輪胎及廢鋁紙箱各5袋	約1200公噸
32	2020/09/28	臺南市安南區	臺南市安南區溪南段446地號	2019/02/21	臺南市安南區溪乾里16鄰海佃路一段416號、地號:安南區溪南段446地號	營建廢棄物、廢玻璃、磁磚、塑膠、木板等雜物	6.25公噸。
33	2020/09/28	臺南市仁德區	臺南市仁德區保甲1292等地號	2019/03/14	約0.1384公頃	露天堆置廢塑膠	2000公噸

No	列管日期	縣市	場址名稱	發現日期	範圍及面積描述	污染樣態	廢棄物數量
34	2020/09/29	臺南市安定區	臺南市安定區蘇安段751-000地號	2019/04/02	3車次	廢塑膠混合物	3車次
35	2020/09/29	臺南市安南區	臺南市安南區洲中段242-000地號	2019/05/02	安南區洲中段242地號，該地面積約1800平方公尺	該地點堆置有廢棄物及營建剩餘土石方	3600公噸
36	2020/09/29	臺南市楠西區	臺南市楠西區鹿田里鹿陶洋28之3號	2019/05/20	0.0003公頃	廠房桶裝廢棄物棄置	194桶50加侖鐵桶
37	2020/09/29	臺南市後壁區	臺南市後壁區竹圍後段359及364-2地號	2019/05/30	場址範圍如上圖，靠路面側設有鐵皮圍牆，359地號1.5417公頃、364-2	固態廢棄物	廢棄物外觀陳舊、為白色（部分泛黃）纖維不織布，面積約100平方公尺、深約2公尺
38	2020/09/29	臺南市安南區	臺南市安南區和館段8地號	2019/10/31	3.660436公頃。	廢塑膠混合物、廢木心板	3-6噸。
39	2020/09/29	臺南市白河區	臺南市白河區秀祐段1005、1006、993地號	2019/11/11	約0.5911公頃	廢紙混合物及廢塑膠混合物	未統計

No	列管日期	縣市	場址名稱	發現日期	範圍及面積描述	污染樣態	廢棄物數量
40	2020/09/29	臺南市北門區	臺南市北門區玉港里灰磙港129之4號	2019/06/18	場址位於北門國中對面，招牌為威昇科技有限公司，面積約0.5~1公頃。	現場查獲石灰(40噸)、鐵粉、鋁塊、纖維粉(玻璃纖維電路板破碎)約7噸、石料及土方約2500噸、碳化矽約20噸、塑膠碎片約800噸、廢液(緩凝劑)約200噸、塑膠混合物約800噸，其中纖維粉(玻璃纖維電路板破碎)經本局採驗毒性溶出程序(TCLP)重金屬(銅)超標，為有害事業廢棄物，惟現場一般事業廢棄物及有害事業廢棄物未依規定貯存，且未依其主要成分特性設置貯存設施。經檢驗其廢棄物特性，不乏有害事業廢棄物酸、鹼含重金屬廢液，且行為人亦非法處理事業廢棄物，恐有污染土壤之虞。	固態事業廢棄物約4000餘噸、酸鹼廢液(緩凝劑)約200噸

No	列管日期	縣市	場址名稱	發現日期	範圍及面積描述	污染樣態	廢棄物數量
41	2020/09/29	臺南市 田區	臺南市官田區神農 段996地號	2019/10/04	場址有設置約2米高圍牆，地號面積0.409802公頃。	1. 107年11月12日發現堆置廢塑膠混合物約64袋太空包、50加侖塑膠桶85桶、50加侖鐵桶160桶、營建混合物4袋太空包、汙泥2袋太空包、袋裝(含小鐵桶小塑膠桶)約16袋、中型鐵桶5桶。 2. 109年3月3日及9月22日臺灣臺南地方檢察署召集廢棄物棄置場會勘開挖，發現2處地上掩埋太空包裝廢棄物(一般垃圾、廢塑膠混合物、廢塑膠片)及鐵桶裝不明廢液。	約64袋太空包、50加侖塑膠桶85桶、50加侖鐵桶160桶，尚有地下掩埋廢棄物待開挖。
42	2020/09/29	臺南市 廟區	臺南市關廟區龜洞 段376-2地號	2018/10/25	面積約0.5~1公頃農地	行為人於農地挖坑並傾倒散發阿摩尼亞氣味之不明廢棄物，再由行為人操作怪手掩埋整地，開挖時，發現有黑色粉狀不明廢棄物夾層。	數量不明
43	2020/09/29	臺南市 德區	臺南市仁德區保甲 段1352-0000地號	2020/01/07	面積約0.1287公頃	廢機台、廢電線電纜、廢變壓器、廢鐵、鋁、廢電路板	未估算
44	2020/09/29	臺南市 化區	臺南市新化區東榮里新化 段1230、1230之1、1230之2等地號	2020/01/07	臺南市新化區東榮里新化段王公廟小段1230、1230之1、1230之2等地號	搭建有一鐵皮廠房，於廠房前後空地處堆放有大量太空包(內容物為廢塑膠泥和碎片)。	廢塑膠混合物數量未知、處理後產生之污泥及混合五金廢料碎片約3~4公噸

No	列管日期	縣市	場址名稱	發現日期	範圍及面積描述	污染樣態	廢棄物數量
45	2020/09/29	臺南市仁德區	臺南市仁德區中正西路871號	2020/02/10	約0.5955公頃	現場堆置廢電線、廢電纜及廢塑膠碎片	未統計
46	2020/09/29	臺南市下營區	臺南市下營區賀建里45之19號鐵皮屋	2020/03/02	現場為鐵皮屋， 1773地號0.1014公頃	廠房堆置	堆滿整間廠房，尚無法計算數量。
47	2020/09/29	臺南市仁德區	臺南市仁德區保甲段947-000地號	2020/04/01	約0.092公頃	廢電線、廢電纜、廢塑膠碎片	未統計
48	2020/09/29	臺南市官田區	臺南市官田區烏山頭段207之008地號廠房	2020/05/04	堆置於廠房內	太空包約70包內裝有廢塑膠混合物(碎片)、塑膠袋、電線、布料及下角料等事業廢棄物。	約70包太空袋
49	2020/09/29	臺南市仁德區	臺南市仁德區崑崙段983-000地號	2020/05/19	0.035公頃	堆置約40袋太空包(影印機碳粉及碳粉匣、壓克力板、塑膠料件)	約6噸